

# Estadística Mes de Enero

## Unidad 800

Ruido anormal en correas,  
Programar la instalacion de los  
**tensores correspondientes**



## Unidad 877

La unidad presentaba  
problemas de arranque debido  
a el **cable señal del motor de  
arranque**



## Unidad 877

La unidad nuevamente  
presentaba **problema electrico**  
**al realizar el arranque**



## Unidad 840

La unidad se intervino para  
realizar **mantenimiento  
preventivo**



## Unidad 883

La unidad presentaba **Fusible  
Abierto**



## Unidad 813 y 807

Las unidades presentaban bajo  
nivel de **refrigerenta /Coolant**



## Unidad 801

La unidad se intervino para  
realizar **mantenimiento  
Preventivo**




## Unidad 813

La unidad se intervino para  
realizar **mantenimiento  
preventivo**



## Unidad 872


La unidad presentaba  
problema en la **solenoide de  
arranque/paro**




## Unidad 877

La unidad presentaba **motor de  
arranque defectuoso.**





**Unidad 813**  
La unidad presnetaba  
desprendida una tapa lateral



**Unidad 877**  
La unidad presentaba terminal  
dañado en el cableado  
electrico de arranque

## Chinandega

Unidad 807 <b>1</b>	Unidad 840 <b>1</b>	Unidad 842 <b>2</b>	Unidad 813 <b>5</b>	Unidad 877 <b>5</b>
Unidad 812 <b>0</b>	Unidad 808 <b>0</b>	Unidad 836 <b>0</b>	Unidad 895 <b>0</b>	Unidad 896 <b>0</b>

## Leon

Unidad 800 <b>2</b>	Unidad 801 <b>2</b>	Unidad 883 <b>2</b>	Unidad 872 <b>3</b>	Unidad 885 <b>0</b>
Unidad 907 <b>0</b>				

**Frecuencia de intervenciones por  
unidad al mes**